

EMPLAZAMIENTO | E 1/2.000



PLANTA BAJA DISTRIBUTIVA/ ACTUACIONES - ESTADO ACTUAL | E 1/50



SECCIÓN A-A' - ESTADO ACTUAL | E 1/50



SECCIÓN B-B' - ESTADO ACTUAL | E 1/50

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS - ESTADO INICIAL

PLANTA BAJA LOCAL USO ASISTENCIAL (CENTRO CULTURAL)	92,92 m2

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS - REFORMA

PLANTA BAJA LOCAL USO ASISTENCIAL (CENTRO CULTURAL)	92,92 m2

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS - ESTADO FINAL

PLANTA BAJA LOCAL USO ASISTENCIAL (SERVICIOS SOCIALES)	92,92 m2

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES LOCAL - ESTADO ACTUAL (m2)

				superficie:	útil	iluminada	ventilada
P. BAJA	LOCAL	S.U. INT.		SALA POLIVALENTE	64,92	9,38	9,38
				ASEO 1 (A)	1,97	---	---
				ASEO 2 (A)	2,16	---	---
				ALMACÉN (Tr)	7,78	0,80	0,80
			78,55 m2	DISTRIBUIDOR (Di)	1,72	---	---

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES LOCAL - ESTADO REFORMADO (m2)

				superficie:	útil	iluminada	ventilada
P. BAJA	LOCAL	S.U. INT.		VESTÍBULO	10,10	4,02	4,02
				DESPACHO 1	9,30	2,68	2,68
				DESPACHO 2	16,70	2,68	2,68
				SALA DE REUNIONES	11,80	---	---
				ASEO (A)	5,60	---	---
				ASEO ACCESIBLE (A)	7,80	0,80	0,80
				PASO (Di)	6,20	---	---
			76,60 m2	DISTRIBUIDOR (Di)	9,10	---	---



PLANTA BAJA CONSTRUCTIVA - ESTADO ACTUAL | E 1/50



SECCIÓN C-C' - ESTADO ACTUAL | E 1/50

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

REFORMA INTERIOR DE LOCAL EN PLANTA BAJA PARA USO ASISTENCIAL
PLAÇA MAJOR, 3. T.M. CONSELL

PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
ESTADO ACTUAL

e 1/50

OCTUBRE 2016

01

PROPIEDAD

AJUNTAMENT DE CONSELL

ARQUITECTO

EMILIO SALVÀ ALLOZA